

INTEX®

E90 kod PureSpa

Kod E90 se pojavljuje kada nema protoka vode između baze SPA i korita SPA. Ovaj kod se takođe prikazuje ukoliko je loše održavanja vode, ukoliko je filter prljav ili star, ukoliko postoji prisustvo bakterija i algi u vodi. Molimo Vas pročitajte listu u nastavku:

- Filter treba ispirati svaki dan i nakon svake upotrebe. Redovno menjajte filter (na nekoliko dana do najkasnije jedne nedelje, zavisno od koriscenja SPA).
- Voda mora biti bistra. Potrebno je da nivo hlora u vodi uvek bude između 2 i 4 ppm.
- Ukoliko je voda zelena/mutna/mlečna ili ima pene, upravo to može biti uzrok koda E90.
- Hlor u vodi stvara dezinfekcioni efekat kako bi voda bila bistra. Filter je potreban radi uklanjanja čestica iz vode.

Da li je filter čist i voda bistra?

Odvrnite kućište filtera, uklonite filter i pritisnite dugme za filtriranje.

Da li se E90 prikazuje i bez filtera?

- Da li se kod E90 i dalje pojavljuje?**

Molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć**

- Da li se kod E90 više ne pojavljuje?**

Ovo znači da uzrok koda E90 nije mehaničke prirode, već je povezan sa prljavim filterom i/ili lošim održavanjem vode. U ovom slučaju, morate zameniti filter i/ili preduzeti neophodne mere da biste obezbedili odgovarajući nivo hlora.

Za više informacija o održavanju vode, molimo Vas pročitajte

Opšte informacije za održavanje PureSpa